


OCTUBRE / NOVIEMBRE 2025


Avance de Ventas

- Unidades Vendidas
- Unidades Disponibles




Avance Total de Obra

- Tareas Ejecutadas
- Tareas Pendientes








Avance de Obra por Rubros




Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día Miércoles 03/12/2025 en la edificación en construcción MAGNA 11, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

- **Estructura: FINALIZADA**
- **Tareas de Albañilería y Terminación: EN EJECUCIÓN**
 - Mamposterías externas (incluye colocación de premarcos de aluminio): ejecutada entre 1° y 4° Piso, en ejecución 5° Piso.
 - Mamposterías internas (incluye revoques gruesos en elementos estructurales/cielorrasos, grueso/fino en núcleos húmedos y colocación de marcos metálicos): ejecutada entre 1° y 6° Piso, en ejecución 7° Piso.
- **Instalaciones Sanitarias, Agua, Gas, Eléctricas y Aire Acondicionado: EN EJECUCIÓN**
 - Instalación pluvial: tendido cañerías montante pluvial e instalación de embudos en ejecución.
 - Instalación cloacal: tendido cañerías montante cloacal en ejecución.
 - Instalación eléctrica: tendido cañerías corrugadas y cajas en losas finalizado. Bajadas de caño orrugado, cajas y bocas de iluminación ejecutadas entre 1° y 4° Piso.







grupolofer 